



**RAPORT DE ÎNCERCARE
VERIFICAREA ETANȘĂRII ÎN TIMP**

nr.....1.311 din.....5.05.2000

continuare la testul conform SFL/99

BENEFICIAR: PRO AUTO INDUSTRIES SA.....

Nr. comandă: 1248.....din 28.04.2000

IDENTIFICARE PROBĂ:

Dimensiune anvelopă	11R22,5	Profil	PR
Serie		Serie DOT	D 515 L7 3T 119
Marca de fabricație	SILVANIA	Nr. omologare	E19 000911
Domeniul de sarcină		Indicele de sarcină	148/145
Indice PSI	123 (850)	Categoria de viteză	L
Tip de anvelopă (tube type / tubeless)	Tubeless		
Numărul de pliuri efective și natura lor			
• din zona flancului: 1 pliu vîscoză			
• din zona coamei: 1 pliu metalic + 4 brekare metalice			

PARAMETRII ȘI CONDIȚIILE ÎN CARE S-A EFECTUAT ÎNCERCAREA:

• presiunea inițială de încercare (bar)	8,5
• dimensiunea jantei	8,25x22,5
• viteza de încercare programată (km/h)	64
• sarcina de încercare programată (kg)	2646
• Tip etanșant	XTP 03
• Cantitate etanșant (ml)	2280
• Standul de încercare	HASBACH

